



**ÁLVARO LUIS
CHACUTO GARCÍA**

NIT: 72.273.957 - 6

COTIZACIÓN: 00001

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre: UNIVERSIDAD DEL NORTE

NIT: 890,101,681 - 9

Contacto: Carlos Barrios Marquez

Cargo: Coord Programación y Producción Dirección de Comunicaciones y

Teléfono: 3509509 Ext: 4390

Dirección: Km 5 Autopista a Pto Colombia

E-mail: cbarriosm@uninorte.edu.co

Fecha:

01/27/2026

MARCA	CANTIDAD	MODELO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SONY CCU UNIDAD DE CONTROL MAS CAMARA SONY KIT COMPLETO MAS LENTE FUJINON MAS VIEW FANDER DE 7 PULGADAS MAS VIEW FINDER DE 2 PULGADA MINI OPTICO	1	HXCU-100 HXC100	\$ 26.000.000	\$ 26.000.000
SONY CCU UNIDAD DE CONTROL KIT COMPLETO CAMARA MAS LENTE FIJINON VIEWFINDER DE 7 PULGADAS MAS VIEW FANDER DE 2 PULGADAS OPTICO	2	HSCU300R HSC100R	\$ 26.500.000	\$ 53.000.000
VALOR TOTAL				\$ 79.000.000

Observación:


Se inició la rutina de mantenimiento, durante la cual se evidenció que las unidades de cámaras HXC-100 presentan rastros de salitre y humedad. Adicionalmente, algunos lentes se encuentran con alto grado de deterioro en la carcasa y presencia de hongo.

En cuanto a la CSU modelo HXCU-100, activo N.º 08465400, se identificaron flex rasgados correspondientes a la interconexión entre la tarjeta madre y el panel frontal del equipo, por lo cual se requiere reparación.

DESCRIPCION DEL ESTADO FÍSICO

DESCRIPCIÓN:	ESTADO DE CONSERVACIÓN			
	Excelente	Normal	Regular	Malo
Estado de las tapas (Carcasa)		X		
Estado de la tornillería		X		
Estado de la electrónica		X		
Estado del sensor de imágenes		X		
Estado de los terminales E/S		X		
Estado de la botonería		X		
Estado de funcionamiento		X		

MEMORIA FOTOGRÁFICA





Alf

Ing. Álvaro Luis Chacuto García
72.273.957 DE B/QUILLA.